



## T18SZ Software Update Änderungen

### T18 SZ Update V1.8:

Bei der folgenden Programmierung und darauf folgendem Test der Funktion schaltete der Sender ab und startete im zuletzt benutzten Modellspeicher. Dieser Effekt wird mit dem Update behoben.

Programmierung:

- frei programmierbarer Mischer, Master und Slave sind identisch
- die Funktion hat einen Geber und im Mischer ist bei Master und bei Slave die Verlinkung aktiv

Die Kombination doppelter Verlinkungen in der Programmierung ist zwar in der Praxis umsetz- oder anwendbar, muss aber sehr sorgsam durchgeführt und überprüft werden. Futaba hat hier die max. möglichen Werte begrenzt.

Weiterhin wurde der Telemetriesensornamen „Kosmic ESC“ in „Kontronik ESC“ geändert.

Generell wurden einige deutsche Bezeichnungen angepasst bzw. korrigiert.

**Ripmax Ltd.**  
Ripmax Corner  
Green Street  
Enfield EN3 7Sj, UK  
Tel: +44(0)20 8282 7500  
Fax: +44(0)20 8282 7501  
Email: [mail@ripmax.com](mailto:mail@ripmax.com)  
Website: [www.ripmax.com](http://www.ripmax.com)

**Ripmax GmbH**  
Niederlassung Deutschland  
Futaba RC - Service  
Stuttgarter Straße 20/22  
75179 Pforzheim  
Tel: +49(0)7231 46 94 10  
Email: [info@rc-service-support.de](mailto:info@rc-service-support.de)  
Webseite: [www.rc-service-support.de](http://www.rc-service-support.de)

