

T18SZ SOFTWARE UPDATE ÄNDERUNGEN V2.1

Dieses Software Update aktualisiert oder verändert die unten genannten Funktionen und Eigenschaften. Die folgenden Anweisungen und Informationen dienen als Ergänzung zur ursprünglichen Bedienungsanleitung die dem T18SZ Sender beiliegt. Bitte halten Sie sich so weit als möglich an die ursprüngliche Bedienungsanleitung, ersetzen aber die unten genannten Schritte mit den jetzt folgenden, neuen Anweisungen. Bitte prüfen Sie, ob das Update installiert wurde.

- 1) Wählen Sie das Systemmenü an.
- 2) Berühren Sie die [Information] Taste.
- 3) Bestätigen Sie, dass die Informationen im Display die oben genannte Version anzeigen.

1. Power Box GPS Daten, werden korrekt angezeigt.
2. JetCat V10 Sensordaten werden korrekt angezeigt.
3. Datentyp JetCatV10 wird korrekt erkannt und im Home Display angezeigt.
4. Keine fehlerhafte "Motor aus" Meldung mehr im Heliprogramm bei Datenkonvertierung von T14SG auf T18SZ.

Ripmax Ltd.
Ripmax Corner
Green Street
Enfield EN3 7Sj, UK
Tel: +44(0)20 8282 7500
Fax: +44(0)20 8282 7501
Email: mail@ripmax.com
Website: www.ripmax.com



Ripmax GmbH Futaba RC
- Service Stuttgarter
Straße 20/22 75179
Pforzheim

Tel: +49(0)7231 46 94 10
Email: info@ripmax.de
Webseite: www.ripmax.de